

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

69/19/CD

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
VERBALE DELLA 10^A RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
CICLO AMMINISTRATIVO 2016-2020
25 GIUGNO 2019

Il giorno 25 giugno 2019, alle ore 11.00, in Bologna, presso la sede del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, via Ernesto Masi n. 8, si è riunito il Consiglio dei Delegati, convocato con lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata del 17 giugno 2019, prot. CER n. 3396/P e successiva nota prot. CER n. 3516/P datata 24 giugno 2019.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i signori:

MASSIMILIANO PEDERZOLI	Presidente
CARLO CARLI	Vice Presidente Anziano
LUCA GARUTI	Vice Presidente
ROBERTO IODICE	Delegato ministeriale
ALBERTO ASIOLI	Consigliere
ALBERTO BENETTI	Consigliere
MARCO BERGAMI	Consigliere (esce alle ore 11:35 e non prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 61-19-CD)
VENANZIO BONFIGLIOLI	Consigliere
MATTEO BRIGHI	Consigliere
ROBERTO BROLLI	Consigliere
IVO DALLE FABBRICHE	Consigliere
FABIO FABBRI	Consigliere
LORENZO FALCIONI	Consigliere
ANDREA GABUSI	Consigliere
MARCO MARABINI	Consigliere
LORENZO MINGANTI	Consigliere
PAOLO PASQUALI	Consigliere
PAOLO PRODI	Consigliere
GIUSEPPE SALVIOLI	Consigliere
DANIELE SARDEO	Consigliere
GIOVANNI TAMBURINI	Consigliere (entra alle ore 12:45 e prende parte all'adozione delle deliberazioni dalla n. 72-19-CD)
GIANNI TOSI	Consigliere
MICHELE ZACCARO	Consigliere

Risultano assenti giustificati LIBERO ASIOLI, BRUNO BERTUZZI, LORIS BRAGA, MAURIZIO CESARI, FRANCO DALLE VACCHE, LUIGI MACCAFERRI, MAURO PARISI, MARIO RONTINI, NICOLA ROSSI e MASSIMO SCOZZOLI – Consiglieri.

Risultano inoltre assenti VITTORIO VALMORI e GIORDANO ZAMBRINI – Consiglieri.

Partecipa alla riunione in qualità di invitato Francesco Vincenzi, Presidente Nazionale ANBI.

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

Sono inoltre presenti GIAN LUCA MATTIOLI – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e PIER GIORGIO MORRI, componente dello stesso Collegio, invitato dalla Presidente del Consorzio.

Ha comunicato l'impossibilità di prendere parte alla riunione STEFANO BARGOSI, componente del Collegio dei Revisori dei conti, invitato dalla Presidenza del Consorzio.

Prendono parte alla riunione, invitati dalla Presidenza del Consorzio, i signori PAOLO BACILIERI, NICOLA BIANCONI e IVAN BONDIOLI in qualità di Rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali rispettivamente di FLAI-CGIL, FISBA CISL e FILBI-UIL.

Intervengono alla riunione il Direttore generale PAOLO MANNINI, il Direttore dell'Area amministrativa GABRIELE ROSA – che esercita le funzioni di Segretario, assistito dalla Collaboratrice Amministrativa SILVIA TEDIOLI – e il Direttore dell'Area tecnica MARCO MENETTI.

A mente di quanto disposto dall'art. 18, lettera c), dello statuto consortile, assume la presidenza della riunione MASSIMILIANO PEDERZOLI, che dichiara aperta la seduta dopo averne constatata la validità a termini di statuto.

- O M I S S I S -

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

DELIBERAZIONE N. 69/19/CD

OGGETTO: variazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori ai sensi del vigente ordinamento in materia di lavori pubblici – Triennio 2019-2021 –

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

richiamato l'art. 21 comma 3 del D.lgs 50/2016, che prevede testualmente: "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri Enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica";

richiamato il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

vista la propria deliberazione n. 53/18/CD in data 13 dicembre 2018 con cui, nel rispetto della normativa di cui sopra, sono stati approvati il programma triennale 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori, già adottati dalla Deputazione amministrativa con provvedimento n. 636/18/DA del 28 settembre 2018, come risultanti dalle schede unite alla stessa deliberazione consiliare quale parte integrante e sostanziale, da allegare al bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

visto il provvedimento n. 55/18/CD del 13 dicembre 2018, esecutivo ai sensi di legge, con cui questo organo ha approvato il bilancio di previsione del Consorzio per l'esercizio 2019;

udito il riferimento del Direttore dell'Area tecnica e ritenuto necessario – essendo subentrate nuove esigenze di lavori urgenti, non prevedibili al momento della redazione del piano, per il rifacimento delle lastre deteriorate poste al piede delle sponde nell'adduttore principale tra l'impianto di sollevamento "Pieve di Cento" e il ponte "Mascarino" – integrare il programma triennale 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori 2019 come da prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

preso atto che tali lavori risultano finanziati con fondi del Consorzio e che la relativa variazione di bilancio è già stata approvata con deliberazione della Deputazione amministrativa n. 753/19/DA del 25 marzo 2019, ratificata in data odierna con provvedimento n. 63/19/CD;

udito il parere dei dirigenti del Consorzio;

visti il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;

visto l'art. 11 dello statuto consortile;

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

all'unanimità:

DELIBERA

1. di integrare il programma triennale 2019-2021 e il relativo programma annuale 2019 apportando agli stessi apposita variazione, come da prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO"

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	17.400.000,00	33.733.906,00	51.133.906,00	
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
stanziamenti di bilancio	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	2.160.000,00	17.400.000,00	33.733.906,00	53.293.906,00	

Bologna 25/06/2019

Il referente del programma
dott. agr. Paolo Mannini

ALLEGATO I - SCHEDE DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021
DELL'AMMINISTRAZIONE "CONSORCIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO"
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero progetto CUP (*)	Cod. Int. Amm. (1)	Codice CUP (2)	Annullato, nella quale si prevede di dare svolta alla procedura di affidamento	Responsabile del Procedimento (3)	Lotto (uniquale) (4)	Lavoro complesso (5)	CONDIZIONI			Localizzazione - Tipologia intervento	Settore c. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Apporto di capitale privato (10)	
							Regione	Provincia	Comune					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive		Importo complessivo (9)
				id. ing. Nicola Martini Albano	si	no	08	039	012	ITH69	01	Realizzazione di opere di difesa idraulica a valle della sponda a valle della sponda sinistra del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	180.000					
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	037	028	ITH65	05	Rifacimento della canalina adiacente alla sponda del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	300.000					
				id. ing. Nicola Martini Albano	si	no	08	039	014	ITH67	06	Rifacimento di una canalina di circa 100 metri di lunghezza nel canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	350.000					
				id. ing. Nicola Martini Albano	si	no	08	037	028	ITH65	05	Realizzazione di opere di difesa idraulica a valle della sponda sinistra del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	600.000					
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	037	028	ITH65	05	Rifacimento della canalina adiacente alla sponda del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	900.000					
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	039	003	ITH69	07	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	-	6.000.000	12.500.000	10.500.000	18.500.000	
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	037	028	ITH65	03	Completamento del canale Emilian Romagnolo sino alla sponda sinistra in corrispondenza della sponda sinistra del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	-	3.000.000	4.500.000	7.500.000		
				id. ing. Veronca Toschi Albano	si	no	08	039	014	ITH69	01	Completamento del canale Emilian Romagnolo sino alla sponda sinistra in corrispondenza della sponda sinistra del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	1	-	3.000.000	3.478.000	6.478.000		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	039	007	ITH68	01	Distribuzione idrica a valle del CER in via S. Maria e S. Donato	1	-	900.000	1.350.000	2.250.000		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	039	010	ITH67	01	Distribuzione idrica a valle del CER in via S. Maria e S. Donato	1	-	1.500.000	2.007.000	3.507.000		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	037	008	ITH5	03	Riparazione dell'acquedotto di derivazione del canale Emilian Romagnolo con la sostituzione di un sistema idraulico di derivazione del canale Emilian Romagnolo	1	-	1.000.000	1.500.000	2.500.000		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	038	021	ITH66	03	Ricostruzione dell'acquedotto di derivazione del canale Emilian Romagnolo con la sostituzione di un sistema idraulico di derivazione del canale Emilian Romagnolo	1	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	037	032	ITH67	01	Ricostruzione dell'acquedotto di derivazione del canale Emilian Romagnolo con la sostituzione di un sistema idraulico di derivazione del canale Emilian Romagnolo	1	-	1.000.000	6.318.000	7.318.000		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	038	021	ITH66	03	Ricostruzione dell'acquedotto di derivazione del canale Emilian Romagnolo con la sostituzione di un sistema idraulico di derivazione del canale Emilian Romagnolo	2	-	-	-	-		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	038	004	ITH6	01	Realizzazione di opere di difesa idraulica a valle della sponda sinistra del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	2	-	-	-	-		
				id. ing. Marco Veronesi Albano	si	no	08	039	014	ITH69	01	Realizzazione di opere di difesa idraulica a valle della sponda sinistra del canale tra l'abitato di S. Maria e S. Donato	2	-	-	-	-		

* comprende 80.000 € a carico dei privati beneficiari e 50.000 € a carico del Consorzio di Bonifica della Romagna
** concorrenza 191.789 € a carico dei privati beneficiari e 91.236 € a carico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Bologna, 24/06/2019

Note

(1) Numero progetto di amministrazione e prima annualità del primo programma nei casi rilevanti e da seconda e progressiva di 2 cifre alla prima annualità del primo programma;
(2) Indirizzo CUP (3a e 4a cifra);
(3) Indirizzo CUP (5a e 6a cifra);
(4) Indirizzo CUP (7a e 8a cifra);
(5) Indirizzo CUP (9a e 10a cifra);
(6) Indirizzo CUP (11a e 12a cifra);
(7) Indirizzo CUP (13a e 14a cifra);
(8) Indirizzo CUP (15a e 16a cifra);
(9) Indirizzo CUP (17a e 18a cifra);
(10) Indirizzo CUP (19a e 20a cifra);
(11) Indirizzo CUP (21a e 22a cifra);
(12) Indirizzo CUP (23a e 24a cifra);
(13) Indirizzo CUP (25a e 26a cifra);
(14) Indirizzo CUP (27a e 28a cifra);
(15) Indirizzo CUP (29a e 30a cifra);
(16) Indirizzo CUP (31a e 32a cifra);
(17) Indirizzo CUP (33a e 34a cifra);
(18) Indirizzo CUP (35a e 36a cifra);
(19) Indirizzo CUP (37a e 38a cifra);
(20) Indirizzo CUP (39a e 40a cifra);
(21) Indirizzo CUP (41a e 42a cifra);
(22) Indirizzo CUP (43a e 44a cifra);
(23) Indirizzo CUP (45a e 46a cifra);
(24) Indirizzo CUP (47a e 48a cifra);
(25) Indirizzo CUP (49a e 50a cifra);
(26) Indirizzo CUP (51a e 52a cifra);
(27) Indirizzo CUP (53a e 54a cifra);
(28) Indirizzo CUP (55a e 56a cifra);
(29) Indirizzo CUP (57a e 58a cifra);
(30) Indirizzo CUP (59a e 60a cifra);
(31) Indirizzo CUP (61a e 62a cifra);
(32) Indirizzo CUP (63a e 64a cifra);
(33) Indirizzo CUP (65a e 66a cifra);
(34) Indirizzo CUP (67a e 68a cifra);
(35) Indirizzo CUP (69a e 70a cifra);
(36) Indirizzo CUP (71a e 72a cifra);
(37) Indirizzo CUP (73a e 74a cifra);
(38) Indirizzo CUP (75a e 76a cifra);
(39) Indirizzo CUP (77a e 78a cifra);
(40) Indirizzo CUP (79a e 80a cifra);
(41) Indirizzo CUP (81a e 82a cifra);
(42) Indirizzo CUP (83a e 84a cifra);
(43) Indirizzo CUP (85a e 86a cifra);
(44) Indirizzo CUP (87a e 88a cifra);
(45) Indirizzo CUP (89a e 90a cifra);
(46) Indirizzo CUP (91a e 92a cifra);
(47) Indirizzo CUP (93a e 94a cifra);
(48) Indirizzo CUP (95a e 96a cifra);
(49) Indirizzo CUP (97a e 98a cifra);
(50) Indirizzo CUP (99a e 100a cifra);
(51) Indirizzo CUP (101a e 102a cifra);
(52) Indirizzo CUP (103a e 104a cifra);
(53) Indirizzo CUP (105a e 106a cifra);
(54) Indirizzo CUP (107a e 108a cifra);
(55) Indirizzo CUP (109a e 110a cifra);
(56) Indirizzo CUP (111a e 112a cifra);
(57) Indirizzo CUP (113a e 114a cifra);
(58) Indirizzo CUP (115a e 116a cifra);
(59) Indirizzo CUP (117a e 118a cifra);
(60) Indirizzo CUP (119a e 120a cifra);
(61) Indirizzo CUP (121a e 122a cifra);
(62) Indirizzo CUP (123a e 124a cifra);
(63) Indirizzo CUP (125a e 126a cifra);
(64) Indirizzo CUP (127a e 128a cifra);
(65) Indirizzo CUP (129a e 130a cifra);
(66) Indirizzo CUP (131a e 132a cifra);
(67) Indirizzo CUP (133a e 134a cifra);
(68) Indirizzo CUP (135a e 136a cifra);
(69) Indirizzo CUP (137a e 138a cifra);
(70) Indirizzo CUP (139a e 140a cifra);
(71) Indirizzo CUP (141a e 142a cifra);
(72) Indirizzo CUP (143a e 144a cifra);
(73) Indirizzo CUP (145a e 146a cifra);
(74) Indirizzo CUP (147a e 148a cifra);
(75) Indirizzo CUP (149a e 150a cifra);
(76) Indirizzo CUP (151a e 152a cifra);
(77) Indirizzo CUP (153a e 154a cifra);
(78) Indirizzo CUP (155a e 156a cifra);
(79) Indirizzo CUP (157a e 158a cifra);
(80) Indirizzo CUP (159a e 160a cifra);
(81) Indirizzo CUP (161a e 162a cifra);
(82) Indirizzo CUP (163a e 164a cifra);
(83) Indirizzo CUP (165a e 166a cifra);
(84) Indirizzo CUP (167a e 168a cifra);
(85) Indirizzo CUP (169a e 170a cifra);
(86) Indirizzo CUP (171a e 172a cifra);
(87) Indirizzo CUP (173a e 174a cifra);
(88) Indirizzo CUP (175a e 176a cifra);
(89) Indirizzo CUP (177a e 178a cifra);
(90) Indirizzo CUP (179a e 180a cifra);
(91) Indirizzo CUP (181a e 182a cifra);
(92) Indirizzo CUP (183a e 184a cifra);
(93) Indirizzo CUP (185a e 186a cifra);
(94) Indirizzo CUP (187a e 188a cifra);
(95) Indirizzo CUP (189a e 190a cifra);
(96) Indirizzo CUP (191a e 192a cifra);
(97) Indirizzo CUP (193a e 194a cifra);
(98) Indirizzo CUP (195a e 196a cifra);
(99) Indirizzo CUP (197a e 198a cifra);
(100) Indirizzo CUP (199a e 200a cifra);
(101) Indirizzo CUP (201a e 202a cifra);
(102) Indirizzo CUP (203a e 204a cifra);
(103) Indirizzo CUP (205a e 206a cifra);
(104) Indirizzo CUP (207a e 208a cifra);
(105) Indirizzo CUP (209a e 210a cifra);
(106) Indirizzo CUP (211a e 212a cifra);
(107) Indirizzo CUP (213a e 214a cifra);
(108) Indirizzo CUP (215a e 216a cifra);
(109) Indirizzo CUP (217a e 218a cifra);
(110) Indirizzo CUP (219a e 220a cifra);
(111) Indirizzo CUP (221a e 222a cifra);
(112) Indirizzo CUP (223a e 224a cifra);
(113) Indirizzo CUP (225a e 226a cifra);
(114) Indirizzo CUP (227a e 228a cifra);
(115) Indirizzo CUP (229a e 230a cifra);
(116) Indirizzo CUP (231a e 232a cifra);
(117) Indirizzo CUP (233a e 234a cifra);
(118) Indirizzo CUP (235a e 236a cifra);
(119) Indirizzo CUP (237a e 238a cifra);
(120) Indirizzo CUP (239a e 240a cifra);
(121) Indirizzo CUP (241a e 242a cifra);
(122) Indirizzo CUP (243a e 244a cifra);
(123) Indirizzo CUP (245a e 246a cifra);
(124) Indirizzo CUP (247a e 248a cifra);
(125) Indirizzo CUP (249a e 250a cifra);
(126) Indirizzo CUP (251a e 252a cifra);
(127) Indirizzo CUP (253a e 254a cifra);
(128) Indirizzo CUP (255a e 256a cifra);
(129) Indirizzo CUP (257a e 258a cifra);
(130) Indirizzo CUP (259a e 260a cifra);
(131) Indirizzo CUP (261a e 262a cifra);
(132) Indirizzo CUP (263a e 264a cifra);
(133) Indirizzo CUP (265a e 266a cifra);
(134) Indirizzo CUP (267a e 268a cifra);
(135) Indirizzo CUP (269a e 270a cifra);
(136) Indirizzo CUP (271a e 272a cifra);
(137) Indirizzo CUP (273a e 274a cifra);
(138) Indirizzo CUP (275a e 276a cifra);
(139) Indirizzo CUP (277a e 278a cifra);
(140) Indirizzo CUP (279a e 280a cifra);
(141) Indirizzo CUP (281a e 282a cifra);
(142) Indirizzo CUP (283a e 284a cifra);
(143) Indirizzo CUP (285a e 286a cifra);
(144) Indirizzo CUP (287a e 288a cifra);
(145) Indirizzo CUP (289a e 290a cifra);
(146) Indirizzo CUP (291a e 292a cifra);
(147) Indirizzo CUP (293a e 294a cifra);
(148) Indirizzo CUP (295a e 296a cifra);
(149) Indirizzo CUP (297a e 298a cifra);
(150) Indirizzo CUP (299a e 300a cifra);
(151) Indirizzo CUP (301a e 302a cifra);
(152) Indirizzo CUP (303a e 304a cifra);
(153) Indirizzo CUP (305a e 306a cifra);
(154) Indirizzo CUP (307a e 308a cifra);
(155) Indirizzo CUP (309a e 310a cifra);
(156) Indirizzo CUP (311a e 312a cifra);
(157) Indirizzo CUP (313a e 314a cifra);
(158) Indirizzo CUP (315a e 316a cifra);
(159) Indirizzo CUP (317a e 318a cifra);
(160) Indirizzo CUP (319a e 320a cifra);
(161) Indirizzo CUP (321a e 322a cifra);
(162) Indirizzo CUP (323a e 324a cifra);
(163) Indirizzo CUP (325a e 326a cifra);
(164) Indirizzo CUP (327a e 328a cifra);
(165) Indirizzo CUP (329a e 330a cifra);
(166) Indirizzo CUP (331a e 332a cifra);
(167) Indirizzo CUP (333a e 334a cifra);
(168) Indirizzo CUP (335a e 336a cifra);
(169) Indirizzo CUP (337a e 338a cifra);
(170) Indirizzo CUP (339a e 340a cifra);
(171) Indirizzo CUP (341a e 342a cifra);
(172) Indirizzo CUP (343a e 344a cifra);
(173) Indirizzo CUP (345a e 346a cifra);
(174) Indirizzo CUP (347a e 348a cifra);
(175) Indirizzo CUP (349a e 350a cifra);
(176) Indirizzo CUP (351a e 352a cifra);
(177) Indirizzo CUP (353a e 354a cifra);
(178) Indirizzo CUP (355a e 356a cifra);
(179) Indirizzo CUP (357a e 358a cifra);
(180) Indirizzo CUP (359a e 360a cifra);
(181) Indirizzo CUP (361a e 362a cifra);
(182) Indirizzo CUP (363a e 364a cifra);
(183) Indirizzo CUP (365a e 366a cifra);
(184) Indirizzo CUP (367a e 368a cifra);
(185) Indirizzo CUP (369a e 370a cifra);
(186) Indirizzo CUP (371a e 372a cifra);
(187) Indirizzo CUP (373a e 374a cifra);
(188) Indirizzo CUP (375a e 376a cifra);
(189) Indirizzo CUP (377a e 378a cifra);
(190) Indirizzo CUP (379a e 380a cifra);
(191) Indirizzo CUP (381a e 382a cifra);
(192) Indirizzo CUP (383a e 384a cifra);
(193) Indirizzo CUP (385a e 386a cifra);
(194) Indirizzo CUP (387a e 388a cifra);
(195) Indirizzo CUP (389a e 390a cifra);
(196) Indirizzo CUP (391a e 392a cifra);
(197) Indirizzo CUP (393a e 394a cifra);
(198) Indirizzo CUP (395a e 396a cifra);
(199) Indirizzo CUP (397a e 398a cifra);
(200) Indirizzo CUP (399a e 400a cifra);
(201) Indirizzo CUP (401a e 402a cifra);
(202) Indirizzo CUP (403a e 404a cifra);
(203) Indirizzo CUP (405a e 406a cifra);
(204) Indirizzo CUP (407a e 408a cifra);
(205) Indirizzo CUP (409a e 410a cifra);
(206) Indirizzo CUP (411a e 412a cifra);
(207) Indirizzo CUP (413a e 414a cifra);
(208) Indirizzo CUP (415a e 416a cifra);
(209) Indirizzo CUP (417a e 418a cifra);
(210) Indirizzo CUP (419a e 420a cifra);
(211) Indirizzo CUP (421a e 422a cifra);
(212) Indirizzo CUP (423a e 424a cifra);
(213) Indirizzo CUP (425a e 426a cifra);
(214) Indirizzo CUP (427a e 428a cifra);
(215) Indirizzo CUP (429a e 430a cifra);
(216) Indirizzo CUP (431a e 432a cifra);
(217) Indirizzo CUP (433a e 434a cifra);
(218) Indirizzo CUP (435a e 436a cifra);
(219) Indirizzo CUP (437a e 438a cifra);
(220) Indirizzo CUP (439a e 440a cifra);
(221) Indirizzo CUP (441a e 442a cifra);
(222) Indirizzo CUP (443a e 444a cifra);
(223) Indirizzo CUP (445a e 446a cifra);
(224) Indirizzo CUP (447a e 448a cifra);
(225) Indirizzo CUP (449a e 450a cifra);
(226) Indirizzo CUP (451a e 452a cifra);
(227) Indirizzo CUP (453a e 454a cifra);
(228) Indirizzo CUP (455a e 456a cifra);
(229) Indirizzo CUP (457a e 458a cifra);
(230) Indirizzo CUP (459a e 460a cifra);
(231) Indirizzo CUP (461a e 462a cifra);
(232) Indirizzo CUP (463a e 464a cifra);
(233) Indirizzo CUP (465a e 466a cifra);
(234) Indirizzo CUP (467a e 468a cifra);
(235) Indirizzo CUP (469a e 470a cifra);
(236) Indirizzo CUP (471a e 472a cifra);
(237) Indirizzo CUP (473a e 474a cifra);
(238) Indirizzo CUP (475a e 476a cifra);
(239) Indirizzo CUP (477a e 478a cifra);
(240) Indirizzo CUP (479a e 480a cifra);
(241) Indirizzo CUP (481a e 482a cifra);
(242) Indirizzo CUP (483a e 484a cifra);
(243) Indirizzo CUP (485a e 486a cifra);
(244) Indirizzo CUP (487a e 488a cifra);
(245) Indirizzo CUP (489a e 490a cifra);
(246) Indirizzo CUP (491a e 492a cifra);
(247) Indirizzo CUP (493a e 494a cifra);
(248) Indirizzo CUP (495a e 496a cifra);
(249) Indirizzo CUP (497a e 498a cifra);
(250) Indirizzo CUP (499a e 500a cifra);
(251) Indirizzo CUP (501a e 502a cifra);
(252) Indirizzo CUP (503a e 504a cifra);
(253) Indirizzo CUP (505a e 506a cifra);
(254) Indirizzo CUP (507a e 508a cifra);
(255) Indirizzo CUP (509a e 510a cifra);
(256) Indirizzo CUP (511a e 512a cifra);
(257) Indirizzo CUP (513a e 514a cifra);
(258) Indirizzo CUP (515a e 516a cifra);
(259) Indirizzo CUP (517a e 518a cifra);
(260) Indirizzo CUP (519a e 520a cifra);
(261) Indirizzo CUP (521a e 522a cifra);
(262) Indirizzo CUP (523a e 524a cifra);
(263) Indirizzo CUP (525a e 526a cifra);
(264) Indirizzo CUP (527a e 528a cifra);
(265) Indirizzo CUP (529a e 530a cifra);
(266) Indirizzo CUP (531a e 532a cifra);
(267) Indirizzo CUP (533a e 534a cifra);
(268) Indirizzo CUP (535a e 536a cifra);
(269) Indirizzo CUP (537a e 538a cifra);
(270) Indirizzo CUP (539a e 540a cifra);
(271) Indirizzo CUP (541a e 542a cifra);
(272) Indirizzo CUP (543a e 544a cifra);
(273) Indirizzo CUP (545a e 546a cifra);
(274) Indirizzo CUP (547a e 548a cifra);
(275) Indirizzo CUP (549a e 550a cifra);
(276) Indirizzo CUP (551a e 552a cifra);
(277) Indirizzo CUP (553a e 554a cifra);
(278) Indirizzo CUP (555a e 556a cifra);
(279) Indirizzo CUP (557a e 558a cifra);
(280) Indirizzo CUP (559a e 560a cifra);
(281) Indirizzo CUP (561a e 562a cifra);
(282) Indirizzo CUP (563a e 564a cifra);
(283) Indirizzo CUP (565a e 566a cifra);
(284) Indirizzo CUP (567a e 568a cifra);
(285) Indirizzo CUP (569a e 570a cifra);
(286) Indirizzo CUP (571a e 572a cifra);
(287) Indirizzo CUP (573a e 574a cifra);
(288) Indirizzo CUP (575a e 576a cifra);
(289) Indirizzo CUP (577a e 578a cifra);
(290) Indirizzo CUP (579a e 580a cifra);
(291) Indirizzo CUP (581a e 582a cifra);
(292) Indirizzo CUP (583a e 584a cifra);
(293) Indirizzo CUP (585a e 586a cifra);
(294) Indirizzo CUP (587a e 588a cifra);
(295) Indirizzo CUP (589a e 590a cifra);
(296) Indirizzo CUP (591a e 592a cifra);
(297) Indirizzo CUP (593a e 594a cifra);
(298) Indirizzo CUP (595a e 596a cifra);
(299) Indirizzo CUP (597a e 598a cifra);
(300) Indirizzo CUP (599a e 600a cifra);
(301) Indirizzo CUP (601a e 602a cifra);
(302) Indirizzo CUP (603a e 604a cifra);
(303) Indirizzo CUP (605a e 606a cifra);
(304) Indirizzo CUP (607a e 608a cifra);
(305) Indirizzo CUP (609a e 610a cifra);
(306) Indirizzo CUP (611a e 612a cifra);
(307) Indirizzo CUP (613a e 614a cifra);
(308) Indirizzo CUP (615a e 616a cifra);
(309) Indirizzo CUP (617a e 618a cifra);
(310) Indirizzo CUP (619a e 620a cifra);
(311) Indirizzo CUP (621a e 622a cifra);
(312) Indirizzo CUP (623a e 624a cifra);
(313) Indirizzo CUP (625a e 626a cifra);
(314) Indirizzo CUP (627a e 628a cifra);
(315) Indirizzo CUP (629a e 630a cifra);
(316) Indirizzo CUP (631a e 632a cifra);
(317) Indirizzo CUP (633a e 634a cifra);
(318) Indirizzo CUP (635a e 636a cifra);
(319) Indirizzo CUP (637a e 638a cifra);
(320) Indirizzo CUP (639a e 640a cifra);
(321) Indirizzo CUP (641a e 642a cifra);
(322) Indirizzo CUP (643a e 644a cifra);
(323) Indirizzo CUP (645a e 646a cifra);
(324) Indirizzo CUP (647a e 648a cifra);
(325) Indirizzo CUP (649a e 650a cifra);
(326) Indirizzo CUP (651a e 652a cifra);
(327) Indirizzo CUP (653a e 654a cifra);
(328) Indirizzo CUP (655a e 656a cifra);
(329) Indirizzo CUP (657a e 658a cifra);
(330) Indirizzo CUP (659a e 660a cifra);
(331) Indirizzo CUP (661a e 662a cifra);
(332) Indirizzo CUP (663a e 664a cifra);
(333) Indirizzo CUP (665a e 666a cifra);
(334) Indirizzo CUP (667a e 668a cifra);
(335) Indirizzo CUP (669a e 670a cifra);
(336) Indirizzo CUP (671a e 672a cifra);
(337) Indirizzo CUP (673a e 674a cifra);
(338) Indirizzo CUP (675a e 676a cifra);
(339) Indirizzo CUP (677a e 678a cifra);
(340) Indirizzo CUP (679a e 680a cifra);
(341) Indirizzo CUP (681a e 682a cifra);
(342) Indirizzo CUP (683a e 684a cifra);
(343) Indirizzo CUP (685a e 686a cifra);
(344) Indirizzo CUP (687a e 688a cifra);
(345) Indirizzo CUP (689a e 690a cifra);
(346) Indirizzo CUP (691a e 692a cifra);
(347) Indirizzo CUP (693a e 694a cifra);
(348) Indirizzo CUP (695a e 696a cifra);
(349) Indirizzo CUP (697a e 698a cifra);
(350) Indirizzo CUP (699a e 700a cifra);
(351) Indirizzo CUP (701a e 702a cifra);
(352) Indirizzo CUP (703a e 704a cifra);
(353) Indirizzo CUP (705a e 706a cifra);
(354) Indirizzo CUP (707a e 708a cifra);
(355) Indirizzo CUP (709a e 710a cifra);
(356) Indirizzo CUP (711a e 712a cifra);
(357) Indirizzo CUP (713a e 714a cifra);
(358) Indirizzo CUP (715a e 716a cifra);
(359) Indirizzo CUP (717a e 718a cifra);
(360) Indirizzo CUP (719a e 720a cifra);
(361) Indirizzo CUP (721a e 722a cifra);
(362) Indirizzo CUP (723a e 724a cifra);
(363) Indirizzo CUP (725a e 726a cifra);
(364) Indirizzo CUP (727a e 728a cifra);
(365) Indirizzo CUP (729a e 730a cifra);
(366) Indirizzo CUP (731a e 732a cifra);
(367) Indirizzo CUP (733a e 734a cifra);

ALLEGATO I - SCHEDE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2021
 DELL'AMMINISTRAZIONE "CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO"
 ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
 anno 2019

CODICE UNICO INTERVENTO "CUI"	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Confermità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	denominazione
		Foratura e scavo in sede di rilevazione "sottosedi" vecchio Per impianto di emergenza lungo in sponda del canale a sinistra Sarnano e Sesto.	dott. ing. Michele Martini	160.000	160.000	MIS	1	SI	SI	1		
		Rifornimento della capotonda adriana in sede di manutenzione TIR e TRC degli impianti di spegnimento Costruzione Fossa di Dano.	dott. ing. Marco Albano	200.000	200.000	MIS	1	SI	SI	1		
		Rifornimento delle capotonda di media e bassa tensione all'impianto di sollevamento Sesto.	dott. ing. Nicola Bioncini	360.000	360.000	MIS	1	SI	SI	1		
		Realizzazione e posa in opera di paratie alla sede di allungamento del fiume Reno.	dott. ing. Michele Martini	600.000	600.000	MIS	1	SI	SI	1		
		Rifornimento della linea elettrificata ponte al parco della "sponda industriale" per l'area "Cantieri" e "Mazzarone".	dott. ing. Michele Martini	600.000	600.000	MIS	1	SI	SI	1		

Bologna, 25/09/2019

www.consortio-bonifica-emiliana-romagnola.it

- ADN - Adempimento normative
- AMS - Qualità ambientale
- COF - Completamento Opere incompiute
- MS - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAS - Valorizzazione beni vincolati
- OP - Opere incompiute
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
 dott. agr. Paolo Lazzarini

www.consortio-bonifica-emiliana-romagnola.it

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali";
2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento final";
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE GIANDOTTI

OMISSIS

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
F.to Gabriele Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pederzoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA
PER USO AMMINISTRATIVO -

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA
ALL'ALBO CONSORTILE IL 16.17 e 18 luglio 2019

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa

CONTRO LA DELIBERAZIONE STESSA NON SONO STATE
PRESENTATE OPPOSIZIONI O RECLAMI -
BOLOGNA,

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Gabriele Rosa